



- Stützstellen
- Profilverlauf**
- Profilverlauf
- GK 8039 Bad Endorf (VGK)**
- ▨ Talfüllung (polygenet)
- ▨ Ws,G
- ▨ ,Hh
- ▨ Hochmoor-/Niedermoortorf
- ▨ Moräne (würm)
- ▨ Drumlin
- ▨ Seeablagerungen (hochwürm)
- ▨ Seeablagerungen (spätwürm)
- ▨ R/W,,l
- ▨ Endmoräne (hochwürm, 1.Stand)
- ▨ Endmoräne (hochwürm, 2.Stand)
- ▨ Endmoräne (hochwürm, 3.Stand)
- ▨ Schmelzwasserschotter (hochwürm)
- ▨ Schmelzwasserschotter (Niederterrasse)
- ▨ Schmelzwasserschotter (Niederterrasse)
- ▨ Schmelzwasserschotter (spätwürm)
- ▨ Schmelzwasserschotter (spätwürm)
- ▨ Flußschotter (holozän)
- ▨ Flußschotter (holozän)
- ▨ Auenablagerungen
- ▨ Rutschmasse

